

Statut commercial: Arrêt de fabrication

Cycle de vie

Arrêt de fabrication : DÉC. 31, 1992

⚠ Arrêt de fabrication

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Product Life Status : **Arrêt de fabrication**

La référence XSMH08713 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



XS618B1PAL2

OsiSense XS6 - détecteur inductif - M18 - L62mm - laiton - Sn 8mm - câble 2m

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 30 déc. 1992 | -